


SIKKENS DEGREASERS AND CLEANERS- Degresanti si Curatitori

Quick reference



6.27



Descriere:

Solventi speciali formulati pentru degresarea si curatarea suprafetelor de metal, vopsele vechi, echipamente etc . Sunt disponibili in mai multe tipuri:

- Sikkens Solvent
- OTO Quick Degreaser
- Thinner M 600
- M 700 Antistatic Silicon Remover
- Anti static Degreaser
- Autowave Degreaser
- Guncleaner

Preparare Suprafata:

Sikkens Solvent

Recomandat curatarii si degresarii suprafetelor din metal. Este un solvent agresiv si are putere mare de curatare..

OTO Quick Degreaser

Recomandat curatarii si degresarii suprafetelor din metal si a vopselelor vechi, cu exceptia vopselelor termoplastice acrilice. Este mai putin agresiv ca Sikkens Solvent.

Thinner M 600

Recomandat curatarii si degresarii vopselelor vechi, inclusiv vopsele acrilice termoplastice. Deasemeni este recomandat degresarii primerilor si a chiturilor inaintea aplicarii unui nou strat.

Acesta este (cu M 700) cel mai putin agresiv dintre toti si este utilizat in special pentru indepartarea siliconilor .

M 700 Antistatic Silicon Remover

Antistatic Silicon Remover M 700 este recomandat curatarii si degresarii vopselelor vechi , inclusive vopsele acrilice termoplastice . Deasemeni pentru degresarea primerilor, fillerilor si a chiturilor inaintea aplicarii unui nou strat. Acesta este (cu M 600) cel mai putin agresiv dintre toti degresantii si este utilizat in special pentru indepartarea siliconilor.

Proprietati :

- M 700 este anti-static;
- M 700 are o evaporare mai lenta decat M 600;
- Flashpoint M 700 este > 21 °C.

M 700 folosit in 2 pasi (pentru reducerea de emisii VOC):

Pas 1. : Folositi Antistatic Silicon Remover M 700 la inceputul procesului de degresare (pentru deresarea dura).

Pas 2. : Folositi Degresantul Autowave pentru restul procesului de degresare.

Degresantul Antistatic

Un obiect cu sarcina statica poate atrage obiecte neutre din punct de vedere electric. Daca un obiect are incarcatura statica in momentul cand este vopsit aceasta poate duce la cresterea incluziunilor de praf. In special obiectele din plastic pot dezvolta o incarcatura statica foarte mare, prin frecare, ceea ce duce la atragerea particulelor de praf. Tratarea cu Antistatic Degresantul va neutraliza sarcina statica. Pe langa protectia antistatica, Antistatic Degreaser are si proprietatile specifice ale unui degresant .

Poate fi folosit:

- Pentru degresare si protectie antistatica a partilor din plastic.
- Ca degresant pentru finisari existente, otel, otel-zincat, aluminiu si pentru toate primerele intermediare Sikkens

Autowave Degreaser

Este un degresant pe baza de apa recomandat pentru curatarea si degresarea suprafetelor din metal, aluminum, metal zincat, vopsele vechi si toti primerii.

Nu folositi niciodata pe chituri Polyesterice deoarece acestea sunt sensibile la apa.

Nota: Va sfatuim sa folositi ca prim pas degresant organic unde legislatia permite acest lucru.

Guncleaner

Special formulat pentru curatarea echipamentelor de vopsit pe baza de solventi.

Instructiuni Speciale:

Nu atingeti cu palmele suprafata degresata, acestea pot lasa reziduri de grasime si sare. Degresantii Organici pe baza de hidrocarburi, ca Thinner M600 si M700 Antistatic Silicon Remover, vor indeparta substantele organice, grasimi, ulei si grasimi de pe maini dar nu si sarea. Sarea, oricum poate fi indepartata cu apa sau produse bazate pe apa ca Autowave Degreaser

Daca ati atins suprafata slefuita si degresata cu mainile sau degetele, degresati din nou cu Thinner M600 sau M700 Antistatic Silicon Remover.

Apoi, indepartati reziduurile de sare cu Autowave Degreaser. Imediat stergeti cu o carpa de bumbac curata si uscata . Intotdeauna folositi doua carpe pentru aceasta, ca una sa fie numai pentru indepartarea cristalelor de sare.

Este important sa indepartam reziduurile in imbinari in procesul de curatare si degresare. Acestea pot cauza probleme de adeziune cand este aplicata vopseaua. Suprafetele verticale trebuiesc degresate de jos in sus si apoi de sus in jos.

Degresarea si condensarea pe suprafetele metalice:

Dupa ce suprafata a fost curatata si degresata, solventul se va evapora. Procesul de evaporare se face cu absorbtie de caldura ceea ce va determina racirea suprafetei. In contact cu mediul inconjurator, pe suprafata se vor forma (adesea invizibil) picaturi mici de apa (condens). Lasati suficient timp pentru evaporarea acestuia. Primul strat de vopsea se poate aplica numai atunci cand suprafata are aceeasi temperatura cu atmosfera. Aplicarea prea devreme poate cauza probleme de adeziune. Aceeasi problema poate apare la transferul vehiculului dintr-o camera rece intr-o camera calda sau de afara inapoi . Lasati vehiculul minim o ora pentru aclimatizare. Cele cu pereti dublii necesita cateva ore pentru aclimatizare.

Tehnica de degresare:

Cand urmeaza sa fie vopsita o piesa , primul lucru ce trebuie facut este degresarea si curatirea piesei.

Inmuiati o carpa curata cu unul din degresantii disponibili, curatati/degresati suprafata dupa care stergeti cu o carpa uscata si curata. Folositi intotdeauna doua servete, una pentru aplicare si una pentru stergere deoarece numai cu una, mizeria si grasimea va fi plimbata pe suprafata.

Rolul curatarii si degresarii este sa indeparteze reziduurile de grasime, ulei , ceara, siliconi, etc. Daca acest lucru este omis, reziduurile vor intra in zgarieturile de la slefuire. Adeziunea vopselei aplicata va fi compromisa, si exfolierea devine inevitabila dupa un timp.

Nota: Folositi intotdeauna carpe curate la degresare. Nu aruncati carpele inca ude cu degresant la lada de gunoi pentru evitarea producerii unui eventual incendiu.

Autowave degreaser:

Inmuiati bine o carpa curata cu Autowave Degreaser si curatati/degresati prin frecare suprafata de vopsit. Imediat stergeti suprafata cu o carpa curata si uscata din bumbac. Folositi intotdeauna doua servete, una pentru aplicare si una pentru stergere deoarece numai cu una, mizeria si grasimea va fi plimbata pe suprafata. Rolul curatarii si degresarii este sa indeparteze reziduurile de grasime, ulei , ceara, siliconi etc.

Nota: Va sfatuim sa folositi ca prim pas degresant organic unde legislatia permite acest lucru.

VOC:

Teoretic VOC:

Sikkens Solvent : 790 g/l

OTO Quick Degreaser: 845 g/l

Thinner M 600: 755 g/l

M 700 Antistatic Silicon Remover: 780 g/l

Anti static Degreaser: 770 g/l

Autowave Degreaser: 790 g/l

Guncleaner: 820g/l

Garantie:

Sikkens Solvent: 4 ani
OTO Quick Degreaser: 4 ani
Thinner M 600: 4 ani
M 700 Antistatic Silicon Remover: 4 ani
Anti static Degreaser: 4 ani
Autowave Degreaser: 4 ani
Guncleaner: 4 ani

Ambalare:

Sikkens Solvent :	1 l si 5 l
OTO Quick Degreaser:	5 l si 25 l
Thinner M 600:	1 l, 5 l si 25 l
M 700 Antistatic Silicon Remover:	5 l
Anti static Degreaser	5 l
Autowave Degreaser	5 l
Guncleaner:	5 l

Masuri de siguranta si protectie cu privire la Sikkens Solvent, Quick Degreaser Thinner M 600, M 700 Antistatic Silicon Remover, Anti static Degreaser, Autowave Degreaser si Guncleaner :

Produsul va fi folosit numai in uz profesional.(Vezi fisele de protectie).

Consultati pictogramele de pe eticheta acestui produs..

Utilizatorul acestui produs trebuie sa respecte regulile nationale de protectie a muncii si a mediului.

Datele prezentate sunt rezultatul studiilor de laborator si a anilor de experienta practica. Noi garantam calitatea lucrarilor realizate in concordanta cu cerintele prezentate mai sus a standardelor cerute de Akzo Nobel Coatings si a indicatiilor oferite de tehnicienii nostri. Ne declinam orice responsabilitate daca rezultatul final este afectat de factori ce apar datorita nerespectarii indicatiilor noastre sau a datelor cuprinse mai sus. Utilizatorul trebuie sa cunoasca toate datele cuprinse in aceasta fisa tehnica, a normelor si metodelor de lucru aflate la dispozitia sa.

AKZO NOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland.